

## 補償 業務実績

部 門	受注年月	発注機関	業務名もしくは業務内容
事業損失	R2年11月	福岡県	不動川建物事前調査業務 : 木造建物 4棟、非木造建物 1棟 井戸調査 2箇所
事業損失	R2年12月	民間	大牟田系第二送水管布設第2工区(その12)工事 : 非木造建物 1棟
事業損失	R2年5月	福岡県	高尾川建物事後調査業務(2工区) : 非木造建物 1棟
事業損失	R2年7月	福岡県	宮本大川線(酒見橋)建物事後調査再算定 : 木造建物 6棟、非木造建物 1棟 工作物 1箇所
事業損失	R2年7月	久留米市	物件等調査(その9) : 木造建物 1棟
事業損失	R2年7月	民間	大牟田系第二送水管布設第2工区(その3) : 事前調査 木造建物 4棟 事後調査 木造建物 4棟
事業損失	R2年7月	福岡県	荷原川(復築)建物事前調査業務2工区 : 木造建物 8棟 非木造建物 4棟
事業損失	R2年8月	福岡県	高良内町地区建物事前調査 : 木造 1棟 井戸調査 1箇所
事業損失	R2年8月	福岡県	久留米筑紫野線(北野大刀洗工区)建物事前調査 : 木造建物 5棟 非木造建物 4棟
事業損失	R3年2月	福岡県	高良内町地区急傾斜 建物事前調査業務 : 木造建物 6棟 非木造建物 1棟
事業損失	R3年2月	福岡県	沖端川建物事後調査業務(2工区) : 木造建物 2棟 工作物調査 1箇所
事業損失	R3年5月	福岡県	寒水川砂防建物事前調査(3工区)業務 : 木造建物 9棟、非木造建物 4棟 井戸調査 4箇所
事業損失	R3年5月	福岡県	妙見川(助成)建物事前調査業務3工区 : 木造建物 8棟 非木造建物 4棟
事業損失	R3年6月	福岡県	大牟田川副線建物事後調査業務(3工区) : 木造建物 16棟 非木造建物 5棟
事業損失	R3年6月	福岡県	県道水田大川線工作物等再算定業務 : 附帯工作物 3戸
事業損失	R3年6月	福岡県	県道上高橋野町線物件調査業務 : 非木造建物 1棟 附帯工作物 1戸
事業損失	R3年6月	福岡県	県道久留米柳川線(久留米市工区)物件調査業務(3工区) : 木造建物 2棟 非木造建物 1棟
事業損失	R3年8月	民間	大牟田系第二送水管布設第2工区(その8)工事 : 事前調査 木造建物 1棟 事後調査 木造建物 1棟
事業損失	R3年9月	福岡県	楠田川事前調査業務 : 木造建物 7棟 非木造建物 4棟
事業損失	R3年9月	福岡県	巨瀬川建物事前調査業務 : 木造建物 1棟 非木造建物 3棟
事業損失	R4年1月	福岡県	塩塚川有明高潮対策事業事後調査業務 : 木造建物 4棟 非木造建物 7棟
事業損失	R4年4月	福岡県	不動川建物事後調査業務 : 木造建物 1棟 費用負担額の算定 1棟
事業損失	R4年5月	福岡県	池町川地下調節地(大隈公園)建物事前調査(4工区) : 木造建物 1棟 非木造建物 1棟
事業損失	R4年6月	福岡県	県道大牟田川副線建物事後調査業務 : 木造建物 15棟 非木造建物 5棟
事業損失	R4年6月	福岡県	大谷川砂防建物事前調査業務 : 非木造建物 5棟
事業損失	R4年9月	福岡県	県道久留米柳川線建物事後調査業務(2工区) : 木造建物 13棟、非木造建物 1棟 井戸調査 2箇所
事業損失	R4年9月	久留米市	宮ノ陣2号污水幹線災害復旧に伴う物件等調査(その1) : 木造建物 1棟

## 補償 業務実績

株式会社 テクノ

部 門	受注年月	発注機関	業務名もしくは業務内容
事業損失	R5年11月	福岡県	三池高校管理・特別教室棟他解体工事 周辺建物事前調査 : 木造建物 6棟 非木造建物 2棟
事業損失	R5年11月	福岡県	県道瀬高久留米線建物事前調査(2工区) : 木造建物 5棟 工作物調査 4箇所
事業損失	R5年12月	福岡県	大根川(築切橋)建物事後調査業務 : 木造建物 1棟
事業損失	R5年2月	福岡県	県道田主丸黒木線(今交差点)建物等 事前調査業務 : 木造建物 2棟
事業損失	R5年2月	民間	令和4年度牟田地区幹線用排水路3-2号 浚渫工事(事前調査) : 非木造建物 5棟
事業損失	R5年6月	筑後市	津島東水洗地区建物事前調査業務 : 木造建物 8棟
事業損失	R5年6月	福岡県	(都)三橋筑紫橋線建物事前調査(2工区) : 木造建物 3棟、非木造建物 3棟
物件調査	R2年11月	福岡県	一般国道386号(杷木池田)物件調査業務 : 附帯工作物 3箇所
物件調査	R2年11月	福岡県	高良内町地区急傾斜立竹木調査業務 : 立竹木 1.01千㎡
物件調査	R2年12月	福岡県	堰補償費算定業務1工区 : 補償費算定 1箇所
物件調査	R2年12月	福岡県	県道玉名八女線(白木工区) 物件等調査業務(1工区) : 木造A 5棟、木造C 5棟 非木造B 1棟、工作物調査 6戸
物件調査	R2年6月	福岡県	荷原川(復緊)物件調査2工区 : 非木造C 1棟、附帯工作物 6戸 立竹木調査 4.83千㎡
物件調査	R2年6月	福岡県	三瀬上陽線物件調査 : 木造C 2棟、非木造B 1棟 生産設備A 2設備 附帯工作物 5戸
物件調査	R3年6月	久留米市	高山公園物件等補償調査業務 : 木造A 4棟 附帯工作物 4戸
物件調査	R3年11月	福岡県	高山公園物件等補償調査(その2)業務 : 木造A 2棟 附帯工作物 2戸
物件調査	R3年12月	福岡県	大肥川農業用取水堰維持管理費算定業務 : 堰補管理費算定 2箇所
物件調査	R3年7月	福岡県	県道三瀬上陽線物件調査業務 : 立竹木 0.64千㎡
物件調査	R4年12月	福岡県	巨瀬川水質調査業務 : 木造A 1棟、非木造建物 3棟 井戸調査 4箇所
物件調査	R4年10月	久留米市	次期産業団地物件移転補償算定(その2)業務 : 木造建物 3棟 非木造建物 2棟
物件調査	R4年10月	福岡県	県道水田大川線建物等再算定業務(1工区) : 附帯工作物 4戸
物件調査	R4年10月	福岡県	県道久留米柳川線(久留米市工区) )物件調査業務(5工区) : 木造A 1棟 附帯工作物 1戸
物件調査	R4年10月	久留米市	物件等調査(その7)業務 : 附帯工作物 3箇所
物件調査	R4年11月	福岡県	相の島地区再算定業務 : 附帯工作物 2箇所 立竹木調査 0.25千㎡
物件調査	R4年1月	福岡県	堰補償費算定業務4工区 : 堰補償費算定 4箇所
物件調査	R4年5月	福岡県	国道386号(杷木池田)物件調査(再算定) : 附帯工作物 1戸
物件調査	R4年6月	久留米市	犬塚校区物件等調査(その6)業務 : 木造A 1棟 非木造建物 2棟
物件調査	R4年7月	福岡県	県道南関大牟田北線物件調査業務 : 独立工作物 2箇所

## 補償 業務実績

株式会社 テクノ

部 門	受注年月	発注機関	業務名もしくは業務内容
物件調査	R4年7月	久留米市	高山公園物件等補償調査再算定業務 : 木造A 1棟 附帯工作物 2戸
物件調査	R4年9月	久留米市	高山公園物件等補償調査再算定 (その2)業務 : 木造A 2棟 附帯工作物 2戸
物件調査	R4年9月	福岡県	桂川流域(助成)堰補償費再算定業務 1工区 : 堰補管理費算定 6箇所
物件調査	R4年9月	福岡県	甘木田主丸線(両筑橋)物件調査(再算定) : 附帯工作物 3箇所
物件調査	R5年2月	福岡県	桂川・荷原川(復緊)堰等補償費再算定業務 : 堰補償費算定 3箇所
物件調査	R5年5月	福岡県	国道386号建物調査業務 : 非木造建物 1棟
物件調査	R5年5月	福岡県	県道久留米柳川線(久留米市工区) 物件調査(1工区) : 木造建物 2棟、非木造建物 1棟 営業B 1事業所
物件調査	R5年6月	福岡県	相の島地区立竹木調査業務 : 立竹木調査 0.55千㎡
物件調査	R5年8月	福岡県	荷原川堰補償費再算定業務 : 堰補償費算定 1箇所
物件調査	R6年1月	福岡県	県道大牟田川副線(大野島2工区) 建物調査(2工区) : 木造建物 2棟、非木造建物 1棟 附帯工作物 2戸
物件調査	R6年1月	福岡県	県道瀬高久留米線物件調査(E-6工区) : 木造A 4棟、木造C 2棟 工作物調査 4戸
補償説明	R2年12月	福岡県	藤山町地区急傾斜用地補償説明業務 : 補償説明 15権利者
補償説明	R2年5月	福岡県	荷原川(復緊)補償説明 : 補償説明 24権利者
営業補償・ 特殊補償	R2年6月	福岡県	県道上高橋野町線建物等調査業務 : 木造C 1棟、非木造B 3棟 営業B 1事業所
営業補償・ 特殊補償	R4年7月	福岡県	大谷川砂防物件調査業務 : 附帯工作物 1箇所、営業B 1事業所 敷地使用実態の調査 1事業所
営業補償・ 特殊補償	R4年10月	福岡県	県道久留米筑紫野線建物調査業務 (2工区) : 木造建物 1棟、非木造建物 1棟 営業A 1事業所、営業C 1事業所